

INTEGRA 9500/9505 Bedienungshandbuch für BarcodeQualitätsprüfstation

Version 3.0.6





INTEGRA 9500

28. Jan. 2010

Version 3.0.6

Diese Druckschrift darf, in welcher Weise auch immer, sei es auf magnetischem, mechanischem, elektronischem, optischem, handschriftlichem oder sonstigem Wege, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Label Vision Systems, Inc. ("LVS") weder ganz noch in Teilen in schriftlicher Form übertragen oder in einem Datenabfragesystem (Rechner o. ä.) gespeichert werden und nicht in eine andere Sprache übertragen werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Benachrichtigung geändert oder aktualisiert werden.

Alle Veröffentlichungen von LVS enthalten eigentumsrechtlich geschützte vertrauliche Informationen von LVS, und der Besitz und die Nutzung solcher eigentumsrechtlich geschützter vertraulicher Informationen unterliegt den von LVS festgelegten und in den entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarungen und/oder Lizenzverträgen mit LVS genannten Einschränkungen. Jegliche Verwendung dieser Druckschrift und damit in Zusammenhang stehender Materialien außerhalb der Bedingungen der besagten Verträge ist verboten, und LVS behält sich alle Rechte an dieser Druckschrift und damit in Zusammenhang stehenden Materialien vor.

Der Name LVS ist eine Marke von Label Vision Systems, Inc.

Copyright

Copyright © 2010 Label Vision Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten Gedruckt in den Vereinigten Staaten von Amerika

Wie Sie uns erreichen

Label Vision Systems, Inc. 101 Auburn Court Peachtree City, GA 30269 USA

Tel.: +1-770-487-6414
Fax: +1-770-487-0860
gebührenfrei: +1-800-432-9430
Informationen: info@lys-inc.com

Internet: <u>www.lvs-inc.com</u>

Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT	6
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	6
SOFTWARE-SPEZIFIKATIONEN FÜR 9500 UND 9505	8
HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN FÜR INTEGRA 9500	11
HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN FÜR INTEGRA 9505	12
GRUNDFUNKTIONEN	13
REITER "START"	17
REITER "EINSTELLUNG"	20
KAMERA	20
Auswertung	21
Anwendungsnormen	21
Auswahl einer Anwendungsnorm	22
Blende überschreiben	23
BENUTZERDEFINIERTE MELDUNGEN ERSTELLEN	24
AKTUELLE INFORMATIONEN	24
Systemeinstellungen	25
Minuten vor automatischer Ausschaltung	25
Kalibrierzyklus	25
Blemish (nicht ISO) mitbewerten	26
Metrisch	26
Feld "Referenz"	26
Firmenname auf Prüfprotokoll	26
Benutzer einrichten	26
Produktdatenbank	28
Händler Info	28
Optionale Funktionen - Mehrfach-Barcode-Vermessung	29
Passwort ändern	32
REITER KALIBRIEREN	33
KALIBRIEREN DES SYSTEMS	34
Ersetzen der Kalibrierten Standardtestkarte	36
DATENMATRIX KALIBRIERTE NORM-TESTKARTE	36

REITER "AUSWERTUNG"	38
ABSCHNITT 1: 1D-CODES	38
1. GESAMTAUSWERTUNG	39
2. ISO-Wertung	39
3. Betrachtungsfeld	40
4. Auswertungsbalkendiagramm	43
Höhenmessung	43
5. ISO/IEC-PARAMETERBEREICH	44
6. Blemish (Nicht-ISO-Parameter)	45
Sonstige Hilfsanwendungen des Auswertungsbildschirms	46
Prüfung der Opazität	46
Farbecodes	46
Höhen- und Breitenmaß	47
Barcode zu breit für Prüffeldgröße (Funktion "Zusammenfügen")	48
ABSCHNITT 2: MATRIXCODES	52
EINEN MATRIXCODE PRÜFEN	52
Bereich "Zeige	52
1. Gesamtauswertung	53
2. Defekte	53
3. Zoom	53
4. OCR	54
5. Modulation	54
Mehrfach-Rotationscodes	55
Datenmatrix	55
QR-Code	56
ABSCHNITT 3: ZWEIDIMENSIONALE MEHRZEILENCODES	57
ÜBERPRÜFUNG EINES PDF 417- ODER MICRO PDF-417- CODES	
PDF417-Parameter	58
ÜBERPRÜFUNG EINES ZUSAMMENGESETZTEN GS1 DATABAR	59
ÜBERPRÜFUNG EINES ZUSAMMENGESETZTEN CODES	60
REITER "ZOOM"	61
REITER "REFL.PROFIL"	62
Bereich "Zeige"	62
Vollbild-Wellenform	63
Balkenzuwachs/Balkenreduktion	64
Traditionelle Datentabelle	65

Schaltfläche "Metrische Datentabelle"	66
Schaltfläche "10-Strich-Auswertung"	66
Schaltfläche "Druck"	66
REITER "STRUKTUR"	67
Drucken	67
Arbeiten mit der Datenstrukturanalyse	68
BEISPIEL FÜR EINE DATENSTRUKTURANALYSE	69
REITER "ARCHIV"	70
BILD AUS EINER DATEI IMPORTIEREN	71
BILD IN EINE DATEI EXPORTIEREN	71
Prüfprotokolle (letzte 30 Tage)	71
Prüfprotokolle löschen vor Datum	72
Softwareversionsvorgeschichte	73
Audit-Trail-Bericht	73
KALIBRIERBERICHT	73
Protokolle sortiert nach Referenz	73
REFERENZDATEN EXPORTIEREN	73
SQL-Verbindung ändern	74
BACKUPDATENBANK ANLEGEN	74
BACKUP DATEI SUCHEN	75
Drucken eines Archivierten Protokolls	75
OPTIONALES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	76
VORBEUGENDE WARTUNG	79
DOKUMENTATION	80
Konformitätserklärung	81
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR ISO/IEC 15416:2000(E)- UND NIST-NACHWEISBARKEIT	82
DESCRIBINGUING ÜDER CE ZERTIGIZIERUNG FÜR INTECRA OFOO/OFOE DARGORE QUALITÄTERRÜGSTATION	ດາ

Übersicht

Dieses Handbuch enthält die Bedienungsanleitung für die Barcode-Vermessungssysteme INTEGRA 9500 und 9505.

Hilfe zur Installation erhalten Sie wie folgt:

- Für Hilfe bei der Installation des INTEGRA 9500 siehe *Schnellstartanleitung INTEGRA 9500*.
- Für Hilfe bei der Installation des Flachbettprüfgeräts INTEGRA 9505 siehe Installationsanleitung INTEGRA 9505 (Flachbettprüfgerät.



WICHTIGER HINWEIS: Das INTEGRA 9500/9505 wird Ihnen in einem Spezial-Versandkarton geliefert. Werfen Sie diesen Versandkarton bitte NICHT weg, für den Fall, dass Sie das System aus irgendeinem Grund wieder versenden müssen. Wenn Sie das Produkt an LVS in einem anderen als diesem Karton zurücksenden, entfällt die Gewährleistung.

Wichtige Sicherheitshinweise



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der Begleitdokumentation zu diesem Gerät aufmerksam machen.

Dieses Gerät wurde mit Sorgfalt konstruiert, um einen jahrelangen sicheren, zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Wie bei allen elektrischen Produkten müssen jedoch einige einfache Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um Verletzungen oder eine Beschädigung des Systems zu vermeiden:

- > Lesen Sie vor der Verwendung des Systems alle Installations- und Bedienungshinweise sorgfältig durch.
- Beachten Sie alle Warnaufkleber am System.
- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen des Systems nicht blockiert sind, um eine Überhitzung des Systems zu vermeiden.
- > Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Systems.
- Verwenden Sie das System nicht in der N\u00e4he von Wasser und lassen Sie keine Fl\u00fcssigkeiten in das Ger\u00e4t gelangen.
- > Alle für dieses Gerät verwendeten Komponenten sind UL- und CE-zugelassen. Alle Schaltkreise sind auf maximale Sicherheit ausgelegt. Jedoch kann jedes

- Gerät, das an die Netzspannung angeschlossen ist, bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen.
- Nehmen sie keine Arbeiten an diesem Gerät vor, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Wechselstromquelle an, die den für das System angegebenen Werten entspricht. Fragen Sie im Zweifel Ihren Händler oder Ihr lokales Energieversorgungsunternehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzanschlusskabel treten kann. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt oder durchgescheuert ist, muss es sofort ersetzt werden.
- ➤ Blicken Sie nicht direkt in Lichtquellen des Systems. Schalten Sie erst die Leuchten aus, wenn Sie die Leuchten prüfen müssen oder Baugruppen in der Nähe der Leuchten untersuchen müssen. Tragen Sie eine Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern, wenn es nicht möglich ist, die Leuchten auszuschalten.
- > Schalten Sie das System vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker, um eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.
- Falls das System einmal instand gesetzt werden muss, wenden Sie sich an Label Vision Systems oder an Ihren LVS®-Händler.

Software-Spezifikationen für 9500 und 9505

Unterstützte Symbologien sind:

SYMBOLE	Unterstützte Norm(en)	
Code 39	ISO 16388	
Interleaved 2 of 5	ISO 16390	
ITF-14	Allgemeine Spezifikationen ISO 16390 und GS1	
Code-128	ISO 15417	
GS1-128	Allgemeine Spezifikationen ISO 15417 und GS1	
GS1-128 mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 15417 und GS24723	
GS1-128 mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 15417 und GS24723	
GS1-128 mit CCCC	Allgemeine Spezifikationen ISO 15417 und GS24723	
Code 93	AIM BC5	
Codabar	AIM BC3	
UPC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
UPC-A mit zweistelliger Ergänzung	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
UPC-A mit fünfstelliger Ergänzung	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
UPC-A mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
UPC-A mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
UPC-E	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
UPC-E mit zweistelliger Ergänzung	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
UPC-E mit zweistelliger Ergänzung	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
UPC-A mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
UPC-A mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
EAN-13	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
EAN-13 mit zweistelliger Ergänzung	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
EAN-13 mit fünfstelliger Ergänzung	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
EAN-13 mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
EAN-13 mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
EAN-8	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420 und GS1	
EAN-8 mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
EAN-8 mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 15420, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar – 14	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724 und GS1	
GS1 Databar – 14 mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar – 14 mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	

SYMBOLE	Unterstützte Norm(en)	
GS1 Databar – 14 Stacked	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724 und GS1	
GS1 Databar – 14 Stacked mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar – 14 Stacked mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar Limited	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724 und GS1	
GS1 Databar Limited mit CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar Limited mit CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar Expanded	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724 und GS1	
GS1 Databar Expanded CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar Expanded CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar Expanded Stacked	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724 und GS1	
GS1 Databar Expanded Stacked CC-A	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1 Databar Expanded Stacked CC-B	Allgemeine Spezifikationen ISO 24724, ISO 24723 und GS1	
GS1Datenmatrix	Allgemeine Spezifikationen ISO 16022 und GS1	
Datenmatrix	ISO 16022	
PDF-417	ISO 15438	
Micro PDF-417	ISO 15438	
QR-Code 2005	ISO 18004	
Micro QR-Code 2005	ISO 18004	
Aztec	ISO 24778	
Laetus Pharmacode	Laetus	
MaxiCode	ISO 16023	
Han Xin	Entwurf AIM-Spezifikation	

Weitere Hinweise

▶ Die allgemeinen Spezifikationen GS1 k\u00f6nnen unter dem folgenden Link herunter geladen werden:

http://www.gs1uk.org/EANUCC/WORD Files/word.html

- Die ISO-Symbologie kann unter dem folgenden Link käuflich erworben werden: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList?ICS1=35&ICS2=40&ICS3=&scopelist=
- ▶ Die AIM-Symbologie kann unter dem folgenden Link k\u00e4uflich erworben werden: https://www.aimglobal.org/estore/

Neben den Symbologie-Spezifikationen erfüllt das INTEGRA 9500/9505 die folgenden Normen:

- ISO 15415 Testspezifikation für Strichcode-Druckqualität zweidimensionale Symbole
- ISO 15416 Testspezifikation für Strichcode-Druckqualität lineare Symbole
- ISO 15426-1 Eignungsanforderungen für Strichcode-Prüfgeräte Teil 1: Lineare Symbole
- ISO 15426-2 Prüfanforderungen für Strichcodeprüfgeräte Teil 2: Zweidimensionale Symbologien

Hardware-Spezifikationen für INTEGRA 9500

Lichtquelle

- Weißlicht
- Rotfilter
- 660 nm

Eingänge/Ausgänge

- 3 USB-Anschlüsse
- 1 serieller Anschluss
- 1 externer VGA-Anschluss
- Zusatz-USB-Maus
- 10/100 LAN (Ethernet)
- 12 VDC @ 1 A (nominal)
- 5 VDC @ 2,4 A (nominal)

Netzanschluss:

- Interne Schmelzsicherung (5 A)
- 350 W ATX-Stromversorgung
- 50/60 Hz 100 bis 240 V~

Monitor

- eingebaut
- 12,1 Zoll
- 800 x 600 LCD-Display

Videokamera

- Monochrom
- 2,1 bzw. 1,3 Megapixel

Betriebstemperatur

10

C bis 30

C

Relative Luftfeuchtigkeit

 20 % bis 70 % (nicht kondensierend)

Rechner

- Intel-basierter Prozessor
- 512 MB Speicher
- 40 GB-Festplatte (Minimum)
- CD/DVD Re-writer
- Windows XP Professional
- 12V bei 4,87 A
- 5V bei 12,2 A
- Elastomer-Tastatur

Physikalische Eigenschaften

- T = 432 mm (17")
- B = 330 mm (13")
- H = 18 mm
- Gewicht 12,5 kg


Lagerungstemperatur

0ºC bis 40ºC

Kalibrierung

- EAN/UPC-Prüfkarte
 Bestellnummer: LAB0026
 ODER
- Testkarte GS1-128

 Bestellnummer: LAB0033



Änderung der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.

Hardware-Spezifikationen für INTEGRA 9505

Lichtquelle

- Weißlicht
- Rotfilter
- 660 nm
- 12 V= @ 1,6 A

Eingänge/Ausgänge

- USB-Anschluss
- 12 V= @ 1,10 A

Videokamera

- Monochrom
- 2,1 bzw. 1,3 Megapixel

Betriebstemperatur

• 10° C bis 30° C

Relative Luftfeuchtigkeit

• 20 % bis 70 % (nicht kondensierend)

Lagerungstemperatur

0°C bis 40°C


Physikalische Eigenschaften

- T = 406 mm
- B = 330 mm (13")
- H = 258 mm (10.14")
- Gewicht 5 kg

Mindestanforderungen PC (PC nicht mitgeliefert)

- Windows XP Professional
- Intel Celeron 2,4 Ghz
- 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
- 40 GB Festplattenlaufwerk
- Auflösung 800 x 600
- (2) USB 2.0-Anschlüsse

Anderung der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.



Kalibrierung

EAN/UPC-Prüfkarte

Bestellnummer: LAB0026
ODER

Testkarte GS1-128

Bestellnummer: LAB0033

Grundfunktionen


Die grundlegenden Betriebsverfahren für das INTEGRA 9500/9505 sind nachfolgend beschrieben:

- 1. Schalten Sie das System ein und warten Sie 2 Minuten, bis die Leuchten stetig leuchten.
- 2. Das System wird mit Registerkarten eingerichtet, die oben am Bildschirm angeordnet sind. Die Reiter werden einzeln in dieser Anleitung besprochen.




Klicken Sie den Reiter **Einstellung** an und die wählen Sie die gewünschte Anwendungsnorm (siehe Abbildung unten).


Hinweis: Wenn Sie zur Eingabe einer Benutzer ID und eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie als Benutzer ID und Passwort jeweils adminein.



3. Klicken Sie auf den Reiter "Kalibrieren" und kalibrieren Sie das System, indem Sie einen der Master-Auswertungsbarcodes (auf der mitgelieferten Kalibrierungstestkarte) in die Mitte des Gesichtsfelds legen. Achten Sie dabei darauf, dass die blaue Linie durch den "PASS"-Teil der Testkarte verläuft. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Kalibrieren" (siehe Abbildung unten).




- 4. Klicken Sie auf den Reiter "Auswertung", legen Sie einen Barcode in das Prüffeld und ziehen Sie einen Rahmen auf wie in der Abbildung unten gezeigt. Die Überprüfungsergebnisse werden sofort angezeigt.
 - **WICHTIGER HINWEIS:** Positionieren Sie den Barcode so nahe wie möglich an der Mitte des Felds.



WICHTIGER HINWEIS: Barcodes können in jeder Lage überprüft werden, die ein ganzzahliges Vielfaches von 90 Grad ist. Siehe nachfolgende Beispiele:

Barcodes horizontal überprüft:








Barcodes vertikal überprüft:






Ausdrucken der Ergebnisse:

Klicken Sie zum Ausdrucken der Überprüfungsergebnisse auf die Schaltfläche "Drucken" in der oberen linken Ecke des Fensters des Auswertungsreiters.

Anzeige des Berichts:

Klicken Sie zum Anzeigen des Berichts mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Drucken". Es wird ein html-Dokument erzeugt und auf dem Bildschirm angezeigt (siehe Abbildung unten).



Dies sind die Grundfunktionen des INTEGRA 9500/9505. Die einzelnen Reiter am oberen Bildschirmrand werden in den folgenden Abschnitten ausführlich erklärt.


Reiter "Start"

Der Reiter "Start" ist der erste Reiter, der beim Starten des INTEGRA 9500/9505 erscheint.




Sprachauswahl

Klicken Sie auf das Drop-Down-Feld unten rechts auf dem Bildschirm, um die Programmsprache zu ändern (siehe Abbildung unten).



Listeder aktuellen Software-Versionen

Mit einem Doppelklick auf das Wort **Version** können Sie sich eine vollständige Liste der letzten Software-Versionen anzeigen lassen. Nach Doppelklick auf dieses Wort erscheint die folgende Seite (siehe Abbildung unten). Diese Informationen sind wichtig, wenn Sie sich an die technische Hotline von LVS wenden müssen.



Anmeldefenster

Das Anmeldefenster (siehe Abbildung unten) erscheint, wenn Sie auf einen der Reiter oben auf dem Bildschirm klicken.


Geben Sie Benutzerkennung und -passwort ein. Wenn das System zum ersten Mal verwendet wird, lautet die Benutzer ID **admin** und das Passwort ebenfalls **admin**. Damit hat der Administrator Zugriff auf den Softwarebereich, in dem die Passwörter und die Berechtigungsebenen für die einzelnen Benutzer eingestellt und verwaltet werden.

Im (optionalen) **Referenz**feld kann der Benutzer eine Referenznummer für die von ihm durchgeführten Arbeiten eingeben. Diese Nummer kann zur Angabe einer Jobnummer, einer Kontrollnummer, einer Bestellung usw. verwendet werden.


Die Referenznummer kann auch in das **Referenz**feld im Bildschirm des Reiters **Einrichtung** eingegeben werden.

WICHTIGER HINWEIS: Das zuletzt aktualisierte Referenzfeld überschreibt das sekundäre Referenzfeld. Beispiel: Ein Benutzer, der das Referenzfeld im Reiter Einrichtung ändert, überschreibt die im Anmeldefenster eingegebene Referenznummer.

Erläuterungen zu Passwörtern und Berechtigungsebenen finden Sie im nächsten Kapitel im Abschnitt **Benutzer einrichten**.



Reiter "Einstellung"



Der Reiter "Einstellung" beinhaltet die folgenden Abschnitte:

- Kamera
- Auswertung
- Anwendungsnormen
- Aktuelle Informationen
- Systemeinstellungen
- Optionale Leistungsmerkmale
- Schaltfläche "Passwort ändern"

Die oben genannten Abschnitte werden nachfolgend beschrieben.

Kamera

- Ein Diese Option wird für praktisch alle Arbeiten aktiviert.
- Aus- Die Kamera schaltet in den folgenden Fällen aus:
 - Wenn ein importiertes Bild überprüft wird (weitere Informationen siehe im Abschnitt Reiter Archiv).
 - Nach Durchführung des Vorgangs "Zusammenfügen" (weitere Informationen siehe im Abschnitt "Barcode zu breit für Prüffeldgröße (Funktion 'Zusammenfügen')").

Nach der Prüfung der oben genannten Bilder muss die Kamera wieder eingeschaltet werden, um wieder Kamerabilder betrachten zu können.

Auswertung

Im Bereich "Auswertungsmodus" können Sie nach dem Einrichten eines Bereichs aus zwei Möglichkeiten wählen.

- Automatisch: Nach der Einrichtung eines Bereichs können Sie den Barcode entfernen und einen anderen Barcode in das Blickfeld legen; der neue Barcode wird dann automatisch ausgewertet.
- Manuell: Nach der Einrichtung eines Bereichs können Sie den Barcode entfernen und einen anderen Barcode in das Blickfeld legen; der neue Barcode wird ausgewertet, nachdem die Schaltfläche "Zum Auswerten anklicken" angeklickt oder ein neuer Rahmen aufgezogen wurde. Wenn ein Bild manuell ausgewertet werden soll, archiviert die Software auch die Vermessungsdaten.


Anwendungsnormen

Eine Anwendungsnorm ist ein spezifisches Protokoll, das von einer Organisation oder Branche wie z. B. Militär, Kliniken, der Arzneimittelzulassungsbehörde usw. festgelegt wird. Das INTEGRA 9500/9505 unterstützt derzeit die folgenden Anwendungsnormen:

- 1. AIAG/JAMA/JAPIA/ODETTE
- 2. ALDI
- 3. AS9132-A / AIM DPM Cat 0
- 4. Automatisch GS1 oder ISO (wichtigen nachfolgenden Hinweis beachten)
- 5. Chinese Sensible (Han Xin-Code)
- 6. DHL
- 7. Französischer CIP
- 8. Allgemeine GS1-Spezifikationen
- 9. GS1 Report.doc (erfordert Microsoft Word)
 - Hinweis: GS1 Report.doc ist der standardmäßig eingestellte Bericht. Sie können einen eigenen benutzerdefinierten Bericht mithilfe der in Anhang G: Benutzerdefinierter Bericht genannten Schritte erstellen.
- 10. IFAH
- 11.ISO/IEC 15415/15416
- 12. Italienischer Pharmacode
- 13. Japan Post
- 14. Japanese Codabar
- 15. Laetus Pharmacode
- 16. MIL-STD-130M
- 17. Miniature Pharmacode
- 18. Datenmatrix Mehrfach-Rotation
- 19. Mehrfach-Rotation-QR-Code
- 20. PZN-groß (Deutschland)
- 21. PZN-Standard (Deutschland)
- 22. PZN-klein (Deutschland)

Wichtiger Hinweis zu Anwendungsnorm Automatisch GS1 oder ISO:

Wenn Automatisch GS 1 oder ISO-Norm gewählt wird, erscheint die folgende Meldung. Sie müssen die Meldung lesen, im Textfeld OK eingeben und dann auf OK klicken.



Diese Anwendungsnormen unterscheiden sich je nach den spezifischen Industriestandards. Wenn nicht die richtige Norm verwendet wird, wird die endgültige Auswertung falsch sein. Wenn keine Anwendungsnorm angegeben ist, ist ISO/IEC 15415/15416 zu verwenden.


Auswahl einer Anwendungsnorm

1. Wählen Sie im Drop-Down-Feld eine Anwendungsnorm oder klicken Sie auf die Schaltfläche "**Auswahl der verfügbaren Standards**", um sich die vollständige Liste von Anwendungsnormen anzeigen zu lassen (siehe Abbildung unten).



- Hinweis: In der Drop-Down-Liste werden diejenigen Normen angezeigt, für die im Hauptfenster "Anwendungsnormen" Ja gewählt ist; dieses Fenster erscheint nach Anklicken der Schaltfläche "Auswahl der verfügbaren Standards" (weitere Informationen hierzu siehe im nächsten Schritt).
- 2. Aktivieren Sie nach dem Anklicken der Schaltfläche "Auswahl der verfügbaren Standards" das Kästchen Ja bei allen gewünschten Anwendungsnormen (siehe Abbildung unten). Die so markierten Anwendungsnormen erscheinen in der Drop-Down-Liste "Anwendungsnormen".

Hinweis: Durch Anklicken des Spaltenkopfs "Verfügbar" werden alle Anwendungsnormen von "Ja" auf "Nein" umgeschaltet und umgekehrt.



Weitere Anwendungsnormen

3. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern, oder **Abbrechen**, um die Änderungen zu verwerfen.

<u>Blende überschreiben</u>

ISO 15415 und ISO 15416 enthalten Regeln, welche Blende auf der Grundlage der Symbologie und der Zellgröße/x-Dimension verwendet werden sollte. In ISO 15415 und ISO 15416 ist auch festgelegt, dass Blenden mit einer Anwendungsnorm überschrieben werden können und dass die Anwendungsnorm Vorrang vor den ISO-Normen hat. Das INTEGRA 9500/9505 unterstützt eine Reihe von gängigen Anwendungsnormen, jedoch ist es denkbar, dass eine andere Blende als die in den ISO-Normen oder den unterstützten Anwendungsnormen festgelegte gewünscht wird.

Wenn eine andere als die angebotenen Anwendungsnormen gewünscht wird, kann man die Blende durch Anklicken des Ankreuzfelds **Blende überschreiben** überschreiben. Geben Sie den Durchmesser der Blende in Tausendstel Zoll (0,0254 mm) ein; verwenden Sie diesen Wert auch dann, wenn Sie mit metrischen Maßen arbeiten. Wenn die Blende überschrieben wurde, erscheint ein deutlicher Warnhinweis im Auswertungsbildschirm sowie im Auswertungsbericht.


Benutzerdefinierte Meldungen erstellen

Die allgemeinen GS1-Spezifikationen sind der standardmäßig eingestellte benutzerdefinierte Bericht. Sie können einen eigenen benutzerdefinierten Bericht mithilfe der in Anhang G: Benutzerdefinierter Bericht genannten Schritte erstellen.

Hinweis: Anhang G ist nicht in diesem Handbuch enthalten; er befindet sich auf der Installations-CD, die mit dem INTEGRA 9500 bzw. 9505 mitgeliefert wird.

Aktuelle Informationen

Der Bildschirm des oberen rechten Reiters **Einstellung** enthält ein Informationsfeld mit der aktuellen Ortszeit, dem Datum, der mittleren Greenwich-Zeit (GMT) und der Zeitzone.




GMT ist definiert als die lokale Zeit auf dem Nullmeridian, der durch Greenwich (England) verläuft. Gleichbedeutend damit ist die Bezeichnung UT (Universal Time). GMT bleibt im Jahresverlauf immer gleich und wird im Frühjahr und Herbst nicht umgestellt. Diese Informationen werden mit allen Kalibrierungsberichten verknüpft.

Ändern der Zeitzone:

- Minimieren Sie den Bildschirm des INTEGRA 9500/9505 und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zeitfeld in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
- Wählen Sie "Datum/Zeit ändern".
- Klicken Sie auf den Reiter **Zeitzone** und stellen Sie die richtige Zeitzone ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Systemeinstellungen



Mindest-Akzeptanzwert

Es gibt einen GUT/FEHLER-Modus, der die Barcode-Überprüfung vereinfacht (Näheres hierzu im Abschnitt GUT/FEHLER ISO-Wertung unter dem Reiter Auswertung). Hier wird der Mindest-Akzeptanzwert gewählt.

Gültigkeit des Passworts (Tage)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzahl von Tagen, nach denen das aktuelle Passwort ungültig wird. Sobald Sie eine Pfeiltaste drücken, wird das Ankreuzfeld automatisch aktiviert.

Minuten vor automatischer Ausschaltung

Eine automatische Ausschaltung wird eingerichtet, indem man auf das Feld klickt und den gewünschten Zeitraum wählt, nach dem das System automatisch abschalten soll. Wenn Sie "n/a" wählen, wird diese Funktion abgeschaltet.

Kalibrierzyklus

Es ist wichtig, dass das System regelmäßig kalibriert wird. Mit dieser Funktion wird die Zahl der Tage zwischen den Kalibrierungen eingestellt. Wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, sperrt die Software die Benutzung, so dass der Benutzer erst nach Durchführung der Kalibrierung fortfahren kann.

Blemish (nicht ISO) mitbewerten

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird ein Barcode, bei dem viele Striche nicht gelesen werden können, nicht mitbewertet, da die ISO-Norm nicht vorschreibt, wie lange gelesene Striche behandelt werden sollen.

Wenn diese Option aktiviert ist, verschlechtern nicht gelesene Striche die ISO-Gesamtauswertung.

Metrisch

Mit der Optionsschaltfläche "Metrisch" können Sie wählen, ob die Messwerte in Zoll oder in metrischen Einheiten (mm/µm) ausgegeben werden.

Feld "Referenz"

In diesem Feld können Sie für ein fertiges Prüfprotokoll eine Referenznummer eintragen wie z. B. eine Jobnummer, eine Kontrollnummer, Bestellnummer usw.; damit können Sie die Ergebnisse nach Referenz sortieren

Eine Referenznummer kann auch in das Anmeldefenster eingegeben werden, wenn sich ein Benutzer am System anmeldet. Bitte beachten Sie, dass das zuletzt aktualisierte **Referenz**feld das sekundäre **Referenz**feld überschreibt. Beispiel: Ein Benutzer, der das **Referenz**feld im Anmeldefenster ändert, überschreibt die im Reiter Einrichtung eingegebene Referenznummer.

Firmenname auf Prüfprotokoll

Mit dieser Option können Sie alle fertigen Prüfprotokolle mit dem Firmennamen versehen. Löschen Sie hierzu den Namen **Label Vision Systems**, **Inc.** aus dem Feld und geben Sie den Namen Ihrer eigenen Firma ein.


Benutzer einrichten

Viele nationale und internationale Normen bestimmen, dass der Benutzer eines Vermessungssystems angegeben werden muss, damit der Vermessungsprozess gültig ist. Klicken Sie für die Einrichtung auf die Schaltfläche "Benutzer einrichten".

Der Systemverwalter kann jetzt Namen und Passwort eines Benutzers hinzufügen, löschen oder ändern (siehe Abbildung unten).

WICHTIGER HINWEIS: Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens (1) Buchstaben und (1) Ziffer enthalten.

Hier wählt der Systemverwalter auch, welche Benutzer berechtigt sind, die aufgeführten Aufgaben durchzuführen (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche **OK** zu klicken, wenn Sie mit dem Eingeben neuer Benutzer oder der Aktualisierung der Berechtigungen fertig sind. Nachfolgend eine Liste der Berechtigungen mit Erläuterungen:




BERECHTIGUNG	<u>Beschreibung</u>	
Neuen Benutzer	Erlaubt es dem Systemverwalter, Berechtigungen für	
eingeben	alle weiteren Systembenutzer zu vergeben. Bei allen	
	Neusystemen ist ab Werk als Benutzername und	
	Passwort admin eingestellt.	
Kalibrieren	Erlaubt es dem Benutzer, das System zu kalibrieren.	
Einstellungen ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Parameter im Bildschirm des Reiters Einstellung zu ändern.	
Gut/Fehler ISO	Im Reiter "Auswertung" gibt es einen Bereich "ISO-Wertung", in dem man zwischen "Detailliert" und "Gut/Fehler" wählen kann. Diese Berechtigung erlaubt es dem Benutzer, verschiedene Gut/Fehler-Ebenen einzurichten. Weitere Informationen hierzu siehe unter "GUT/FEHLER ISO-Wertung" im Abschnitt "Reiter Auswertung".	
Vollauswertung ISO	Im Reiter "Auswertung" gibt es einen Bereich "ISO-Wertung", in dem man zwischen "Detailliert" und "Gut/Fehler" wählen kann. Diese Berechtigung erlaubt es dem Benutzer, verschiedene Gut/Fehler-Ebenen einzurichten. Weitere Informationen hierzu siehe unter "GUT/FEHLER ISO-Wertung" im Abschnitt "Reiter Auswertung".	
Neue Anwendung einführen	Die Option ist nur bei einem kostenpflichtigen Upgrade aktiviert. Erlaubt es dem Benutzer, Sonderfunktionen zu erstellen oder zu bearbeiten wie z. B. die Berechtigung für den Benutzer, mehrere Barcodes gleichzeitig im Gesichtsfeld zu prüfen. Weitere Informationen siehe im Abschnitt "Optionen – Mehrfach-Barcode-Prüfung".	
Archiv Datei ändern	Erlaubt es dem Benutzer, die Archivdatei im Reiter "Archiv" zu verändern.	

Produktdatenbank

Die Schaltfläche **Produktdatenbank** (siehe Abbildung unten) ist eine Produktidentifizierungsoption, die für die Codearten EAN-8, EAN-13, UPC-A und UPC-E verwendet wird. Damit können Sie einen Produktcode und eine Beschreibung in eine Datenbanktabelle eingeben, die die Informationen ausgibt, sobald die Software diese Zeichenkette erkennt.

Die Produktidentifizierungsdaten werden **unter den Barcodedaten auf dem** Auswertungsbildschirm angezeigt. Die Software zeigt diese Daten zwischen den Sonderzeichen < und > an.

Die Software ist so ausgelegt, dass Daten von Hand eingegeben werden können und eine CSV-Datei (kommaseparierte Werte) importiert werden kann. Das erste Feld enthält die Barcodedaten, das nächste Feld die entsprechende Beschreibung.



Händler Info

Unter der Schaltfläche **Händler Info** kann der Händler des Vermessungssystems INTEGRA 9500/9505 seinen Firmennamen, seine Anschrift und seine Telefonnummer eingeben, so dass diese Angaben im Endgültigen Vermessungsbericht erscheinen.

Optionale Funktionen - Mehrfach-Barcode-Vermessung


Auf vielen anwendungsspezifischen Etiketten ist mehr als ein Barcodesymbol aufgedruckt, wie z. B. Versandetiketten, Blisterverpackungen usw. Das INTEGRA 9500/9505 besitzt eine optionale Sonderfunktion, mit der der Benutzer mehrere Barcodes gleichzeitig im Blickfeld überprüfen kann. Diese Mehrfachbarcodebilder können alle die gleiche oder alle eine andere Symbologie haben.

WICHTIGER HINWEIS: Die Mehrfach-Barcodeüberprüfung dient ausschließlich der Prozessüberwachung und nicht zur primären Überprüfung von Barcodes.


Nach der Einrichtung eines spezifischen Mehrfachbarcodes speichert die Software automatisch die Vorlage, sodass sie jederzeit wieder geladen werden kann.

Überprüfung von Mehrfach-Barcodesymbolen:

☐ Schritt 1: Rufen Sie den Bildschirm des Reiters Einstellung auf und wählen Sie "Mehrfache Sektorprüfung" unter "Optionen" (siehe unten).



☐ Schritt 2: Wählen Sie "Existierendes Format auswählen" oder "Neues Format erstellen". Klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK (siehe unten).




☐ Schritt 3: Wählen Sie eine der angezeigten Anwendungsnormen und klicken Sie auf die Schaltfläche OK (siehe unten).



☐ Schritt 4: Wenn Sie Neues Format erstellen gewählt haben, geben Sie den Namen des neuen Formats in das Feld ein (siehe Abbildung unten). Die Software wechselt jetzt zum Bildschirm des Reiters Auswertung.

Wenn Sie **existierendes Format auswählen** gewählt haben, wählen Sie ein Format aus der Formatliste. Die Software wechselt jetzt zum Bildschirm des Reiters **Auswertung**.




☐ Schritt 5:

- Legen Sie den Mehrfachbereichscode in das Blickfeld.
- Ziehen Sie einen Rahmen um den ersten Bereich auf, wobei Platz für das Hellfeld bleiben muss.
- Drücken Sie dann, während Sie die linke Maustaste gedrückt lassen, die Umschalttaste und ziehen Sie einen weiteren Rahmen um das nächste Barcodesymbol auf. Wenn das Rechteck fertig ist, lassen Sie beide Tasten los.

Die Software versieht diesen neuen Bereich automatisch mit einer neuen Kennnummer.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen Barcodesymbole.

Nachdem eine individuelle Vorlage erstellt wurde, wird diese Anwendung für die Wiederverwendung gespeichert (siehe unten):



Ziehen Sie mehrere Bereiche auf, indem Sie auf die Umschalttaste drücken und die linke Maustaste gedrückt halten.

Einen Bereich neu zeichnen:

- Klicken Sie auf den Bereich, den Sie ändern oder löschen möchten, und warten Sie, bis der Bereichsrahmen fett ist (dies kann etwas dauern, weil das System versucht. mehrere Bereiche zu überprüfen).
- Drücken Sie die Löschtaste der Tastatur.
- Zeichnen Sie den Bereich neu wie in Schritt 5 angegeben 5. <u>Die Funktion</u> "Neuzeichnen eines Bereichs" ist nur verfügbar, wenn eine neue Benutzervorlage erstellt wird. Mit anderen Worten, die Funktion "Löschen" wird bei einem vorhandenen benutzerdefinierten Formular NICHT DURCHGEFÜHRT.

Mehrfachbereichs-Prüfprotokoll ausdrucken: Für alle gezeichneten Bereiche kann eine Mehrfachbereichsprotokoll erzeugt werden. Drücken Sie die Taste "Druck" gleichzeitig mit der Umschalttaste, und die Software erstellt ein solches Mehrfachbereichsprotokoll. Weil hier sehr viele Daten verarbeitet werden müssen, kann das Ausdrucken des Berichts einige Zeit dauern.

Mehrfachbereichs-Prüfprotokoll ausdrucken: Die Überprüfungsparameter auf dem INTEGRA 9500/9505-Bildschirm werden für den fett dargestellten Bereich protokolliert. Klicken Sie auf einen Bereich, um sich die Parameter für diesen Bereich auf dem Monitor anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste **Druck**, und der Bericht wird nur für diesen einen Bereich an den Drucker geschickt.

Aktivierung der Optionen: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Liste der Funktionen und des Status der Funktion angezeigt (siehe Abbildung unten):



Verfügbare Optionen:


<u>Fehlstelle</u>	<u>Funktion</u>	<u>Status</u>
INTEGRA 9500/9505	Erstaktivierung der	Diese Option ist
Basisprodukt	Software.	standardmäßig aktiviert.
Benutzerdefinierte	Damit können Sie auf	Diese Option ist nur bei
Anwendungen	dem Bildschirm des	einem kostenpflichtigen
(Mehrfachbereich)	Reiters Auswertung	Upgrade aktiviert.
	mehrere Bereiche auf	
	einmal zeichnen.	

Passwort ändern

Klicken Sie auf das Feld "Passwort ändern", um ein Passwort zu ändern.

Reiter Kalibrieren

Auf dem Bildschirm des Reiters "Kalibrieren" (siehe Abbildung unten) wird die Kalibrierung des Systems durchgeführt.



Mit dem INTEGRA 9500/9505 wird eine der beiden nachfolgenden kalibrierten Norm-Testkarten mitgeliefert 9500/9505. Welche Testkarte mitgeliefert wird, hängt von der Prüffeldgröße ab.

- GS1-128
- EAN/UPC-Symbolprüfung

Die kalibrierten Norm-Testkarten dienen zum Nachweis, dass das System gemäß ISO/IEC 15416:2000(E) kalibriert wurde und nach NIST-Normen arbeitet. Sie wurden speziell mit bestimmten Reflexionswerten gedruckt. **Das INTEGRA 9500/9505 erkennt nur diese Karten für die Kalibrierung.**

Im oberen linken Bereich des Bildschirms des Reiters **Kalibrierung** wird ein Datum-/Zeitstempel angezeigt, der in einem internen Protokoll mitgeführt wird, das alle Kalibrierungsaktivitäten archiviert. Es beinhaltet einen Datums-/Uhrzeitstempel und den Namen desjenigen, der die Kalibrierung durchgeführt hat. Dieser Bericht kann angezeigt und ausgedruckt werden. Das Protokoll ist schreibgeschützt und kann weder geändert noch gelöscht werden. Um sich das Kalibrierungsprotokoll anzeigen zu lassen, rufen Sie den Bildschirm des Reiters **Archiv** auf. Durch Anklicken der Schaltfläche **Druck** wird dieser Bildschirm ausgedruckt.


Kalibrieren des Systems


☐ SCHRITT 1: Klicken Sie zum Kalibrieren des Systems auf den Reiter Kalibrieren. Ein Anmelde Popup Fenster erscheint, mit der Aufforderung, Benutzernamen und Passwort einzugeben. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf OK.


Hinweis: Wenn der Benutzer keine Berechtigung zum Kalibrieren des Systems besitzt, erscheint eine Fehlermeldung, dass der Benutzer keinen Zugriff auf den Reiter "Kalibrieren" hat.

□ SCHRITT 2: Suchen Sie die zu Ihrem System gehörende kalibrierte Norm-Testkarte. Wählen Sie einen der Master-Auswertungsbarcodes und legen Sie ihn so hin, dass die blaue Linie durch die Mitte des PASS-Teils verläuft (siehe Abbildung unten). Diese blaue Linie hilft ihnen lediglich, die Testkarte auf das Blickfeld auszurichten; es bedeutet nicht, dass nur eine Linie zum Kalibrieren des Systems verwendet wird.

Hinweis: Prüfen Sie, nachdem Sie die Kalibrierkarte positioniert haben, ob die Zielwerte den auf der Kalibrierkarte aufgedruckten Werten entsprechen. Wenn sie nicht übereinstimmen, haben Sie die falsche Kalibrierkarte für das System, oder Sie müssen die Zielwerte ändern. Siehe Abschnitt "Ersetzen der kalibrierten Standardtestkarte."







Kalibrierte Norm-Testkarte EAN/UPC

Kalibrierte Norm-Testkarte GS1-128



VORSICHT: Die Kalibrierungstestkarte wird verwendet, um die Lichtquelle auf eine bekannte Schwarz-Weißebene zu kalibrieren. Es darf sich kein anderes Element im Anzeigefeld befinden, wenn eine Kalibrierung durchgeführt wird. Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu einer Verzerrung der endgültigen Vermessung.

Zur einwandfreien Kalibrierung muss die Kalibrierungstestkarte eben aufliegen. Verwenden Sie ggf. Gewichte, um die Karte eben zu halten. Die Gewichte dürfen aber nicht in dem Sichtsfeld erscheinen.

Das Bild kann zu hell oder zu dunkel erscheinen; das ist zu erwarten. <u>Versuchen Sie bitte nicht, Einstellungen an der Linse vorzunehmen</u>; diese wurde bereits werksseitig eingestellt und bedarf keiner Änderung. Die Software stellt sich automatisch auf die korrekte Helligkeit ein.

☐ SCHRITT 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibrieren. Das System beginnt mit der Kalibrierung. Es gibt zwei mögliche Kalibrierergebnisse:

Kalibrierung OK

Die Kalibrierung ist in Ordnung und das Gerät einsatzbereit. Wenn Sie möchten, können Sie erneut eine Kalibrierung durchführen, aber die neuen Werte werden den bereits vorhandenen Werten sehr ähnlich sein.

Kalibrierung fehlgeschlagen

Dies bedeutet, dass das System für die Kalibrierung zu dunkel oder zu hell ist. Wenn diese Meldung angezeigt wird, versuchen Sie die Kalibrierung erneut. Vielleicht muss mehrmals neu kalibriert werden, da die Software versucht, sich den aktuellen umgebenden Lichtverhältnissen anzupassen. Achten Sie darauf, dass es keinen direkten Lichteinfall auf den Anzeigebereich gibt. Wenn die Meldung "Kalibrierung nicht möglich" weiterhin erscheint, verständigen Sie LVS.

Ersetzen der kalibrierten Standardtestkarte

Es ist sehr wichtig, die Kalibrierungstestkarte (siehe Abb. 14) an einem sauberen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Wenn sie geknickt, verschmutzt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. Es empfiehlt sich weiterhin, diese Testkarte alle zwei Jahre zu ersetzen.

Alle Kalibrierkarten wurden mit einem nach NIST-Normen arbeitenden Prüfgerät getestet, und die Werte für Dekodierbarkeit, Kontrast, Modulation und Rmax sind auf der Karte eingetragen.

Testparameter für eine Ersatzkarte eingeben


- Klicken Sie auf die Schaltfläche Test Parameter eingeben auf dem Bildschirm des Reiters Kalibrieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn eine Warnmeldung erscheint.
- Geben Sie die Werte für Dekodierbarkeit, Kontrast, Modulation und Rmax in die goldenen Felder unter der Spalte "Ist" ein.
- Legen Sie die neue Testkarte in das Blickfeld und klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibrieren. Wenn die Kalibrierung nicht gelingt, drücken Sie die Schaltfläche Kalibrieren erneut. Wenn die Kalibrierung wiederholt fehlschlägt, verständigen Sie LVS.

Datenmatrix kalibrierte Norm-Testkarte

Die ISO/IEC-Datenmatrix und die kalibrierte Norm-Testkarte GS1 wurden im Rahmen der Gesamtentwicklung der "2D Judge" entwickelt; **dies ist KEINE Kalibrierkarte**. Zweck der Karte ist es, "das Prüfgerät zu überprüfen", um nachzuweisen, dass das Prüfgerät innerhalb der Toleranzen von ISO 15426-2 mit den Ergebnissen übereinstimmt, die vom "2D Judge" gemeldet wurden.

Die Anschaffung der Datenmatrix kalibrierte Norm-Testkarte ist optional. Wenn Sie eine Karte beschaffen möchten, wenden Sie sich bitte an Label Vision Systems oder an einen LVS®-Vertreter.

Beschaffte Karten sind zertifiziert für bis zu 2 Jahre ab dem "In Dienst"-Datum und längstens 4 Jahre ab dem "Datum verarbeitet"; beides ist auf der Karte angegeben (siehe Bild Musterkarte unten).



ISO/IEC-Datenmatrix und Datenmatrix kalibrierte Norm-Testkarte GS1

Reiter "Auswertung"

Weil die Parameter für die beiden Codefamilien unterschiedlich sind, beachten Sie bitte die nachfolgenden einschlägigen Abschnitte in diesem Handbuch.



Der Reiter "Auswertung" (siehe Abbildung oben) ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- 1. Gesamtauswertung
- 2. ISO-Wertung
- 3. Ansicht
- 4. Auswertungsbalkendiagramm
- 5. ISO/IEC-Parameter
- 6. Blemish (bitte beachten Sie, dass Blemishes keine ISO-Wertung sind und nur der Information dienen).

Alle Bereiche werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

1. Gesamtauswertung

Das Feld "Gesamtauswertung" zeigt die endgültigen Ergebnisse aller auf dem Bildschirm aufgelisteten Daten an. Die Optionen sind:


- Schaltfläche "Druck": Wenn diese Schaltfläche angeklickt wird, wird das Auswertungsprotokoll an den Standarddrucker geschickt.
 - Hinweis: Mit Rechtsklick auf die Schaltfläche Druck wird eine HTML-Version des endgültigen Prüfprotokolls auf dem Bildschirm ausgegeben.
- Auto-Ankreuzfeld: Wenn diese Option gewählt wird, wird das Auswertungsprotokoll automatisch an den Standarddrucker geschickt, wenn ein neuer Barcode ausgewertet wird.

2. ISO-Wertung

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Barcode zu prüfen:

- **Detailliert** Wählen Sie diese Option, um einen Barcode detailliert zu analysieren. Diese Option zeigt die ISO-Parameter detailliert an.
- Gut/Fehler Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine detaillierte Auswertung des Barcodes benötigen. Diese Option zeigt an, ob der Barcode den ISO-Mindestanforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Mit anderen Worten, diese Option zeigt an, ob der Barcode gut oder schlecht ist.

Statt der ISO-Parameter wird auf dem Bildschirm GUT und FEHLER angezeigt (siehe Abbildung unten).




Der Mindest-Akzeptanzwert für GUT/FEHLER ist passwortgeschützt und wird im Reiter **Einstellung** - **mindest-Akzeptanzwert** eingestellt.

3. Betrachtungsfeld

Um ein Druckqualitätsproblem einfacher zu finden, versieht die Software die Problemstelle mit einer farbigen Markierung (siehe Abbildung unten). Rechts unten auf **dem Auswertungsbildschirm** befindet sich ein Fenster, in dem die Erklärung der verschiedenen Farben angezeigt wird.

Es können vier Parameter hervorgehoben werden: Kontrast, Modulation, Decodierbarkeit und Defekte. Klicken Sie auf den gewünschten Parameter.




Position des Problems dem Barcodebild überlagert.

Im Anzeigefeld befinden sich zwei weitere Funktionen, die überprüft werden können: OCR und Zoom:

OCR (Klarschrift-Zeichenprüfung)

Dieses Gerät kann den Klarschriftteil eines Barcodes prüfen. Um die Klarschriftzeichen zu prüfen, klicken Sie auf die rechte Maustaste und ziehen Sie einen grünen Rahmen um die Klarschriftzeichen auf (siehe Abbildung unten). Wenn Übereinstimmung mit den dekodierten Barcode-Informationen besteht, meldet die Software "Richtig".



Der grüne Rahmen gibt an, welche OCR-Zeichen überprüft werden sollen.

Das Gerät unterstützt OCR-A, OCR-B, Times New Roman, Arial, Courier und die meisten Sans-serif-Schriftarten. Nur Großbuchstaben. Sonderzeichen werden nicht erkannt.


Wenn die Software die Zeichen nicht einwandfrei lesen kann, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Kasten Klarschriftzeichen und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Die Software zeigt in einem kleinen Popup-Fenster das Gelesene an. Da die Software die Zeichen nicht lesen kann, weiß sie nicht, ob die Zeichen Text oder numerisch sind. Die Software zeigt dem Benutzer daher sowohl Text- als auch numerische Daten an.

Die Klarschrift eines Barcodes kann fast immer geprüft werden, solange sich die Zeichen nicht berühren. Die Zeichen müssen auch so groß sein, dass sie gelesen werden können und müssen in einer Linie stehen. Das System kann nur bis zu 24 Zeichen lesen.


Zoom

Mit der Zoom-Option können kleine Barcodes betrachtet werden. Die nachfolgenden screen shots zeigen Etiketten mit und ohne Zoom.

Zoom AUS:




Zoom EIN:



4. Auswertungsbalkendiagramm

Rechts vom Barcodebild befindet sich ein Diagramm, das die ISO-Auswertung für alle Scanlinien anzeigt. Diese Linie heißt Auswertungsdiagramm und zeigt an, welcher ISO-Parameter in Betrachtungsbereich angezeigt wird. Für 1-D-Symbologien kann aus 4 Parametern gewählt werden: Kontrast, Modulation, Decodierbarkeit und Defekte. Damit können Sie feststellen, in welchen Teilen des Barcodes Qualitätsprobleme vorliegen. Die Farbe steht für den Auswertungsbuchstaben gemäß der Legende unten rechts auf dem Bildschirm.

Das Auswertungsbalkendiagramm zeigt Linie für Linie Auswertungsinformationen über jede Linie der Balkenhöhe an (siehe Abbildung unten). Wenn für eine bestimmte Linie kein Farbcode vorhanden ist, konnte sie nicht decodiert werden. Dies würde als "Blemish" gelten.



Höhenmessung


Das Verfahren für die Ermittlung der Höhe eines Barcodes basiert auf der Zahl der Striche, die innerhalb der Höhe decodiert werden. Die Software nimmt den ersten decodierten Strich und decodiert alle Striche bis zum Schluss des Barcodes; da die Größe eines Pixels bekannt ist, kann damit die Höhe des Barcodes berechnet werden. Wenn einige Striche oben oder unten im Bereich nicht decodiert werden konnten, ist die Höhenberechnung falsch.

5. ISO/IEC-Parameterbereich

Dieser Bereich listet im Prinzip alle gemessenen Parameter einzeln auf. Mit diesen Parametern wird festgelegt, warum ein Barcodebild eine bestimmte Auswertung hat. Je nach Symbologie können sehr viele Parameter angezeigt werden. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um durch die gesamte Parameterliste zu scrollen (siehe Abbildung unten).

Oben in diesem Bereich befindet sich ein Informationsfeld, das die dekodierten Daten anzeigt. Diese Daten enthalten keine (nicht druckbaren) End-, Beginn- oder Steuerzeichen. Prüfziffern können symbolabhängig angezeigt werden oder auch nicht. Code 128 verlangt z.B., dass sie nicht übertragen werden. Die Software zeigt die Prüfziffer für Symbole, die die Übertragung von Prüfziffern optional machen, immer an. Wie Sonderzeichen angezeigt und Ziffern geprüft werden, siehe im Kapitel über den Reiter **Struktur** weiter unten in diesem Handbuch.

Unter den kodierten Barcodedaten, aber noch im Informationsfeld wird ein Produktidentifizierungsname für alle UPC-A-, UPC-E-, EAN-8- und EAN-13-Barcodes angezeigt, die in der Datei Produktidentifizierungsdaten enthalten sind (weitere Informationen siehe unter Register Einstellung | Systemeinstellungen | Produktidentifizierungsdatei (Datenbank)



6. Blemish (Nicht-ISO-Parameter)

Ein "Blemish" ist definiert als eine Markierung oder ein Artefakt, das die Dekodierungen in einem beliebigen Teil eines Barcodesymbols zerstört (siehe Abbildung unten).

Im ISO/IEC-Parameterfeld ist eine Blemish-Messung vorhanden. Obwohl ein Blemish-Fehler nicht Teil des ISO-Standards ist, ist es eine höchst nützliche Anwendung bei der Fehlerprüfung von Druckanwendungsproblemen. Der Blemish-Parameter geht nicht in die Gesamtauswertung ein, sofern nicht die Funktion Blemish (nicht ISO) mitbewerten auf dem Bildschirm des Reiters Einstellung aktiviert ist.


Ein Blemish ist auch eine Messung der Strichhöhenkonsistenz. Achten Sie darauf, den blauen Kasten so zu setzen, dass er der tatsächlichen Höhe des Barcodebilds entspricht.

Hinweis: Ein Blemish kann nur gemessen werden, wenn es decodierbare Linien oberhalb und unterhalb der fehlerhaften Marke gibt.



Screen shot mit aktivierter Option Blemish (nicht ISO) mitbewerten:

Achtung: Nicht ISO Blemish Fehler reduziert Gesamtauswertung um 17%



Screen shot mit NICHT aktivierter Option **Blemish (nicht ISO) mitbewerten**:


Sonstige Hilfsanwendungen des Auswertungsbildschirms

Prüfung der Opazität

Der Bildbereich dieses Geräts ist schwarz. Oft ist ein Barcode weniger opak als gewünscht (Substrat ist halb-durchscheinend). In diesem Fall empfiehlt es sich, ein Blatt Papier auf den Bildbereich zu legen. Üblicherweise müsste die Farbe dieses Papiers weiß sein. Wenn jedoch der zu prüfende Barcode auch nur leicht durchscheinend ist, sollte die Hintergrundfarbe mit der Hintergrundfarbe des Produkts übereinstimmen, an dem der Barcode letztlich angebracht wird. Das INTEGRA 9500/9505 prüft die Opazität wie folgt.

Farbecodes


Das Gerät zeigt ISO/IEC-Auswertungen mit einem Farbcode an. Die untere rechte Seite auf dem Bildschirm des Reiters **Auswertung** zeigt eine Übersicht dieser Farbcodes an, die mit dem ISO/ANSI-Auswertungssystem übereinstimmen (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Dieser Farbcode wird auch auf dem Bildschirm des Reiters **Refl.Profil** verwendet.



Höhen- und Breitenmaß

Immer wenn die linke Maustaste gedrückt bleibt, um einen Rahmen aufzuziehen, zeigt der untere Bildschirm die aktuelle Messung des aufgezogenen Rahmens an (siehe Abbildung unten). Dies hilft, die Größe und Breite des Barcodes zu messen.


Beachten Sie: Diese Messung ist KEINE Messung des Barcodes; es ist eine Messung des aufgezogenen Rahmens.




Barcode zu breit für Prüffeldgröße (Funktion "Zusammenfügen")

Wenn der Barcode zu breit ist für die Prüffeldgröße, müssen Sie Teile des Barcodes zusammenfügen, um das gesamte Barcodebild zu erfassen. Gehen Sie wie folgt vor, um Barcodes zusammenzufügen.


- ▶ WICHTIGER HINWEIS: Diese Prüfmethode sollte für Anwendungen mit geringem Volumen angewandt werden, da sie zeitaufwändig ist und bei Barcodes schlechter Qualität oder Barcodes mit sich wiederholenden Informationen im Barcode problematisch sein könnte.
 - 1. Klicken Sie auf den Reiter **Auswertung**.
 - 2. Drücken Sie die Tasten **Strg + S** auf Ihrer Tastatur, um das Zusammenfügen einzuleiten.
 - Hinweis: Sie können einen Barcode so oft wie nötig zusammenfügen. Bei sehr breiten Barcodes kann ein mehrmaliges Zusammenfügen erforderlich sein.
 - 3. Barcode positionieren mit der linken Seite in das Sichtfeld der Kamera. Genügend Freiraum lassen. Der blaue Strich sollte durch den linearen Teil des Etiketts laufen (siehe Abbildung unten).
 - Hinweis: Anweisungen für die einzelnen Schritte sind immer im Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms zu sehen.
 - 4. Wenn sich der Barcode am richtigen Platz befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** (siehe Abbildung unten).
 - Hinweis: Wenn sich der Barcode nicht zusammensetzen lässt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**. Bringen Sie den Barcode in eine andere Ausgangsposition und wiederholen den obigen Schritt.




5. Verschieben Sie den Barcode so, dass unter den beiden gestrichelten roten Linien die gleichen Informationen erscheinen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** (siehe Abbildung unten).




6. Verschieben Sie den Barcode so, dass unter den beiden gestrichelten roten Linien die gleichen Informationen erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.




7. Verschieben Sie den Barcode so, dass unter den beiden gestrichelten roten Linien die gleichen Informationen erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Beachten Sie, dass der zusammengefügte Barcode in der oberen Bildschirmhälfte erscheint (siehe Abbildung unten).



8. Verfahren Sie weiter wie oben angegeben, bis der vollständige Barcode zusammengefügt ist. Das Beispiel unten zeigt einen vollständig zusammengefügten Barcode.



- 9. Wenn der Barcode einschließlich der rechten und linken Freiräume vollständig zusammengefügt ist, klicken Sie auf **Ok.** Es erscheint der Bildschirm des Reiters **Auswertung**.
- 10. Ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen um den gesamten Barcode, wobei zu beiden Seiten des Barcodes genügend Raum für das Hellfeld bleiben muss (siehe Abbildung unten).




WICHTIGER
HINWEIS: Die Kamera
wird automatisch
abgeschaltet. Um
fortzufahren, müssen
Sie sie wieder
einschalten; dies
geschieht im Bereich
Einstellung | Kamera.

Abschnitt 2: Matrixcodes

Das INTEGRA 9500/9505 prüft die folgenden Matrixcodes:

- Datenmatrix ECC-200 (quadratische und rechteckige Symbole)
- QR-Code
- Micro QR-Code
- Aztec Code
- Chinese Sensible (Han Xin-Code)
- MaxiCode



Einen Matrixcode prüfen

Bringen Sie den Code in das Blickfeld und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein blaues Quadrat um das Bild auf (siehe Abbildung unten). Es dürfen sich keine weiteren Markierungen oder Zeichen innerhalb dieses Hellfelds befinden. Der Code kann in jedem beliebigen Winkel platziert werden.

Bereich "Zeige

Oben in der Mitte des **Auswertung**sbildschirms befindet sich das Betrachtungsfeld. Es gibt fünf spezielle Hilfsanwendungen für die Datenmatrix: Gesamtauswertung, Fehler, Zoom, OCR und Modulation.

1. Gesamtauswertung


Das System zeigt standardmäßig die Gesamtauswertung an.

2. Defekte


Diese Option zeigt Zellen an, die sich auf der falschen Seite des globalen Grenzwerts befinden (d. h. eine Zelle, die weiß sein soll, wird als schwarz interpretiert; eine Zelle, die schwarz sein soll, wird als weiß interpretiert. Die Software ermittelt weiterhin Zellen, die nicht an der richtigen Stelle liegen oder einen Blemish aufweisen. Wenn dies auftritt, wird eine Fehlerkorrektur angewandt, und die Software hebt die Zellen rot hervor, in denen eine Fehlerkorrektur angewandt wurde.

3. Zoom

2D Codes sind oft sehr klein. Mithilfe der Zoomfunktion kann das Bild vergrößert werden, so dass es besser betrachtet werden kann (siehe Abbildung unten).



Hinweis: Wenn die Zoomfunktion zugleich mit Fehler, Zoom, OCR oder Modulation überprüft und ein Prüfprotokoll gedruckt wird, zeigt das Miniaturbild im Protokoll die Ergebnisse in den Farben gemäß der Legende unten auf dem Bildschirm an (siehe nachfolgende Abbildung).



4. <u>OCR</u>

Um die Klarschriftzeichen zu prüfen, klicken Sie auf die rechte Maustaste und ziehen Sie einen Rahmen um die Klarschriftzeichen auf; der Rahmen erscheint grün. Die Software meldet "Richtig", wenn die Klarschriftzeichen mit den decodierten Barcodeinformationen übereinstimmen.

Das Gerät unterstützt OCR-A, OCR-B, Times New Roman, Arial, Courier und die meisten Sans-serif-Schriftarten. Nur Großbuchstaben. Sonderzeichen werden nicht erkannt.

Die Klarschrift eines Barcode-Etiketts kann fast immer geprüft werden, solange sich die Zeichen nicht berühren. Die Zeichen müssen auch so groß sein, dass sie gelesen werden können und müssen in einer Linie stehen. Das System kann nur bis zu 24 Zeichen lesen.

5. Modulation

Klicken Sie zur Anzeige eines Modulationsfehlers auf die Option **Modulation**. Es empfiehlt sich, mit der Modulationstaste auch die Zoomtaste zu aktivieren, so dass das Bild groß genug ist, um Details zu erkennen.


Bei der Anzeige von Modulationsfehlern zeigt die Software ggf. eine gelbe Markierung an. Diese gelbe Markierung bedeutet, dass die Modulationsmessung für dieses Feld weniger als 20 % ergab. Was schwarz sein sollte, ist weiß und umgekehrt.

Mehrfach-Rotationscodes

Datenmatrix


Wenn **Mehrfach-Rotationscodes** als bevorzugte Anwendungsnorm auf dem Bildschirm des Reiters **Einstellung** ausgewählt wurde, werden Sie aufgefordert, den Code nach dem Aufziehen des Rahmens zu drehen. Achten Sie darauf, dass der Rahmen groß genug ist, so dass das Symbol um alle Winkel gedreht werden kann. Eine Einblendung hilft Ihnen dabei, das Symbol im gewünschten Winkel zu drehen; sie besteht in einem durchgezogenen "L" und einem gestrichelten "L" (siehe Abbildung unten).

- Der durchgezogene Teil zeigt die "L"- Suchstruktur
- Der gestrichelte Teil zeigt die Spur im Gegenuhrzeigersinn




QR-Code

Für die richtige Platzierung des QR-Codes legen Sie die Suchstrukturen auf die blauen Punkte (siehe Abbildung unten).



Nach Auswertung aller fünf Drehungen erscheint ein Protokoll mit der Durchschnittsauswertung aller Drehungen (siehe Beispielprotokoll unter):






Abschnitt 3: zweidimensionale Mehrzeilencodes

Die Familie umfasst:

- PDF 417
- Micro PDF 417
- GS1 Databar CC-A
- GS1 Databar CC-B
- GS1 Databar CC-C



Auswertungsbildschirm mit PDF 417

Überprüfung eines PDF 417- oder Micro PDF-417-Codes


Platzieren Sie das Symbol gerade in das Blickfeld, und zwar so, dass der linke und der rechte Ausrichtungsbalken gerade nach oben und unten ausgerichtet sind (siehe Abbildung unten). Das Symbol darf nicht stärker als 2 Grad geneigt sein. Bewegen Sie den Cursor in das Bild und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen Rahmen um das Barcodebild auf; der Rahmen erscheint blau.


Das System gibt die Auswertung aus. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Vermessungsergebnisse angezeigt werden, je nach dem, wie viele Daten in dem Symbol codiert sind.


PDF417-Parameter

Es werden insgesamt 8 Parameter ausgegeben. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um sich alle Parameter anzeigen zu lassen.

Überprüfung eines zusammengesetzten GS1 Databar







Überprüfung eines zusammengesetzten GS1 Databar-Codes – **2D**

Das INTEGRA 9500/9505 unterstützt die folgenden zusammengesetzten GS1-Databar-Codes:

- GS1 Databar 14 (linear)
- GS1 Databar (Stacked)
- GS1 Databar (Limited)
- GS1 Databar (Expanded)
- GS1 Databar CCA
- GS1 Databar CCB
- GS1 Databar CCC

Überprüfung eines zusammengesetzten Codes

Ein zusammengesetzter Code besteht grundsätzlich aus zwei Teilen: dem 1D und 2D-Teil. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen blauen Rahmen um das Barcodebild auf. Da es bei GS1 Databar kein Hellfeld gibt, machen Sie den Rahmen eng. Das Barcodebild muss wiederum gerade zum Blickfeld liegen. Das Symbol darf nicht stärker als 2 Grad geneigt sein.

Wichtiger Hinweis: Positionieren Sie den Barcode immer so nahe wie möglich in der Mitte des Felds.

Oben rechts auf dem Bildschirm des Reiters **Auswertung** sind zwei Felder mit der Beschriftung "1D" und "2D" zu sehen (siehe Abbildung oben). Wählen Sie, welchen Bereich des Codes Sie sehen möchten.


- Der 1D-Bereich enthält die linearen oder 1D-Vermessungsdaten.
- Der 2D-Bereich enthält den zusammengesetzten Teil des Codes.

In dem Feld oben am Bildschirm ist angezeigt, was die codierten Daten bedeuten.

Hinweis: Der Blemish-Prozentsatz ist bei allen zusammengesetzten GS1 Databarabgeschaltet.

Hinweis: Alle Strichcodes, für die eine Komponente mit einem zusammengesetzten Code erforderlich ist, benötigen eine Verknüpfungs-Flag, die diese Forderung anzeigt, mit Ausnahme von EAN-13, UPC-A und UPC-E. Bei den Strichcodes der GS1 Databar-Familie ist ein Verknüpfungs-Flag in die Codierungsmethode integriert. Bei den GS1-128-Codes basiert das Verknüpfungs-Flag auf einem redundanten Codeset-Schalter unmittelbar vor der externen, nicht-übertragbaren Prüfziffer.

Reiter "Zoom"




Für die weitere Beurteilung der Qualität der Barcodesymbole kann der Benutzer auf dem Bildschirm des Reiters **Zoom** das Barcodebild bis zu vierfach vergrößern (siehe Abbildung oben).

Die Lage der Vergrößerung kann durch Klick in einen anderen Bereich des Felds in der oberen linken Ecke des Bildschirms geändert werden.

Seitlich und unten auf dem Bildschirm befinden sich Bildlaufleisten, mit denen der Benutzer die horizontale und vertikale Position verändern kann.

Reiter "Refl.Profil"



Bildschirm Refl. Profil mit Anzeige eines Defektfehlers

Zur weiteren Beurteilung eines Barcodefehlers können Sie sich das Scan-Reflexions-Profil (SRP) anzeigen lassen. Wählen Sie den Reiter **Refl.Profil** (siehe Abbildung oben). Das Reflexionsprofil wird für den Bereich angezeigt, der durch die blaue Linie über dem Bild des Barcodes auf der oberen linken Seite des Bildschirms bestimmt ist.

Sie können sich das Reflexionsprofil für jeden beliebigen Teil des Barcodes anzeigen lassen, indem Sie einfach in einen anderen Teil des Felds in der oberen linken Ecke des Bildschirms des Reiters **Refl.Profil** klicken.

Bereich "Zeige"

Im Bereich "Zeige" kann der Benutzer wählen, welcher Fehlertyp dem Reflexionsprofil überlagert wird. Rmax und Rmin-Werte werden ebenfalls angezeigt.

Die Optionen sind:

- Reflexionsgrad
- Modulation (EC = Kantenkontrast)

Hinweis: Wenn "Modulation" ausgewählt wird, wird die Modulation für jeden Dunkel/Weiß-Übergang angezeigt. Die schwächste Modulation für diesen Scan wird rot angezeigt.


- Decodierbarkeit (Elementbreite)
- Defekte (Störung des Reflexionsgrades)
- Gesamtreflexionsprofil
- Balkenzuwachs/Balkenreduktion

Der Hintergrund des Bildschirms **Refl.Profil**- stellt die Balken und Lücken des aktuellen Barcodesymbols dar. Der globale Grenzwert wird ebenfalls angezeigt.


Mit der Bild-Auf- und Bild-Ab-Taste auf der Tastatur kann jeder einzelne Scan untersucht werden. Der Abstand der Striche beträgt etwa 0,05 mm.

Vollbild-Wellenform

Mit der Funktion Gesamtreflexionsprofil können Sie sich das gesamte Reflexionsprofil anzeigen lassen (siehe Abbildung unten).




Hinweis: Wenn ein Hellfeldfehler auftritt, klicken Sie auf das Betrachtungsfeld, um den Fehler zu lokalisieren. Das Reflexionsprofil Fenster zeigt das tatsächliche Hellfeld und das gewünschte Hellfeld (siehe nachfolgende Abbildung).




Balkenzuwachs/Balkenreduktion

Wählen Sie diese Option, um sich den Balkenzuwachs und die Balkenreduktion anzeigen zu lassen (siehe Abbildung unten).



Traditionelle Datentabelle

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Traditionelle Datentabelle**, um sich eine grafische Darstellung des Barcodes anzeigen zu lassen. Nach Klick auf diese Schaltfläche erscheint die folgende Seite:



Die Barcodegröße wird in mil oder Mikrometer gemessen; dies hängt davon ab, ob Sie im Reiter Einstellung | System Einstellung Englisch oder Metrisch gewählt haben.

Hinweis:

- **mil** = tausendstel Zoll (0,001 = 0.0254mm)
- **Mikrometer** (µm) = 1 Millionstel Meter

Die Optionen auf dieser Seite sind:

Option	Beschreibung
Vorherige Seite	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die vorherige
_	Seite aufzurufen.
Nächste Seite	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die nächste
	Seite aufzurufen.
Druck	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Barcode-
	Parameter auszudrucken.
Speichern	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen
	zu speichern. Geben Sie nach Klick auf diese
	Schaltfläche einen Dateinamen ein und klicken Sie auf
	die Schaltfläche "Speichern".
Beenden	Mit Klick auf diese Schaltfläche verlassen Sie den
	Bildschirm. Es erscheint der Hauptbildschirm des
	Reiters "Refl.Profil".

Schaltfläche "Metrische Datentabelle"

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Metrische Datentabelle", um sich die Messwerte für alle Balken und Zwischenräume des Barcodes anzeigen zu lassen.

Schaltfläche "10-Strich-Auswertung"

Weil das INTEGRA 9500/9505 mit einer kamerabasierten Technik arbeitet, kann LVS® viele Striche über die gesamte Höhe eines Codes analysieren. Die Software ermittelt den Durchschnitt aller Parameter für jeden Strich und gibt die Gesamtauswertung als den niedrigsten Durchschnitt aller Parameter aus.

Mit der Schaltfläche "10-Strich-Auswertung" kann ein Laser-basierter oder CCD-basiertes Prüfgerät imitiert werden, bei dem nur 10 Striche bewertet werden. Diese Typen von Prüfgeräten ermitteln keinen Durchschnitt für jeden einzelnen Parameter; sie bilden einfach den Gesamtdurchschnitt für jeden Strich.


Hinweis: Möglicherweise stellen Sie einen Unterschied zwischen den Auswertungen mit mehreren Strichen (normaler Modus) und der 10-Strich-Auswertung fest.

Schaltfläche "Druck"

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Druck**, um das Reflexionsprofil (SRP) auszudrucken. Wenn eine bestimmte Ansicht (Zoom) gewählt wird, erzeugt der Drucker ein farbcodiertes Reflexionsprofil.

Hinweis: Alle Dateien werden als Delimited-Dateien mit dem Pipe-Symbol (|) als Separator gespeichert.

Reiter "Struktur"



Viele Unternehmen und Organisationen in aller Welt erstellen Barcodeetiketten gemäß bestimmten Regeln, nach denen die Struktur von Barcodedaten festgelegt ist, damit Handelsinformationen leicht zwischen zwei Parteien ausgetauscht werden können. Diese Regeln wurden weitgehend von einer internationalen Organisation erstellt, der ISO/IEC, und werden von dieser verwaltet. Diese Regeln finden sich in einer Druckschrift mit dem Titel "ISO/IEC 15434" und werden oft als die "Syntax" oder "Semantik" der Daten bezeichnet.

Derzeit kann das INTEGRA 9500/9505 die Datenstruktur aller Barcodearten analysieren. Das obige Beispiel (siehe Abbildung oben) steht für ein GS1-128-Barcodesymbol.

Drucken


- Wenn Sie auf die Schaltfläche "**Druck**" klicken, wird das Protokoll an einen Drucker geschickt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche **Druck**, um sich ein HTML-Bild des endgültigen Prüfprotokolls anzeigen zu lassen.

Arbeiten mit der Datenstrukturanalyse

Schritt 1: Rufen Sie den Bildschirm des Reiters **Auswertung** auf und werten Sie das Etikett wie gewohnt aus (manche Etiketten haben einen zweiteiligen Barcode: **1D** (linearer Teil) und **2D** (zusammengesetzter Teil). Die Datenstrukturanalyse-Software analysiert nur den jeweils gewählten Teil.

Schritt 2: Wählen Sie nach Durchführung der Auswertung den Reiter **Struktur**. Die Analyse wird in kurzer Zeit durchgeführt.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Bildschirm des Reiters **Struktur** für Personen gedacht ist, die mit Application Identifiers (Datenbezeichner) und Datensemantik vertraut sind. Label Vision Systems, Inc. beabsichtigt mit diesem Handbuch nicht, Benutzer darüber aufzuklären, was "Strukturanalyse" bedeutet. Es sollen lediglich die Informationen in Bereiche gemäß Industriestandards aufgeteilt werden.



Beispiel für ein GS1 DataBar expandet Symbol mit Application Identifier (Datenbezeichnern).

Beispiel für eine Datenstrukturanalyse

Die obige Abbildung ist ein screen shot des Reiters **Auswertung** mit der Überprüfung eines GS1-128-Barcodes. Die übertragenen, codierten Daten werden im Feld rechts oben angezeigt. Mit Klick auf den Reiter **Struktur** werden die Daten im Datenstrukturformat dargestellt (siehe Abbildung unten).


Embedded data	Description	Value
<startc></startc>		
<func1></func1>		
01	Identification of a Fixed Measure Trade Item (GTIN)	(01)
00614141999996	Global Trade Item Number (GTIN)	00614141999996
10	Batch or Lot Number	(10)
<code b="">ABC1<code c="">23</code></code>	Batch or Lot Number	ABC123
<func1></func1>		
21	Serial Number	(21)
32 <code b="">1CBA</code>	Serial Number	321CBA
<check 47=""></check>		
<stop></stop>		

Strukturbildschirm mit den im Datenstrukturformat gegliederten Daten.



Die Prüfung der Datenstruktur ist ein aufwändiger und komplexer Vorgang. LVS versucht, alle Datenstrukturen zu definieren, aber es kann uns ein Fehler unterlaufen, oder wir haben eine Datenstruktur nicht definiert, die Sie brauchen. Wenden Sie sich bitte in diesem Fall an LVS, und wir werden die erforderlichen Änderungen und/oder Ergänzungen in einer zukünftigen Version der Software hinzufügen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Unterstützung.

Reiter "Archiv"




Das System überwacht ständig das Barcodebild und ermittelt, ob es sich von dem zuletzt erfassten unterscheidet. Wenn es sich unterscheidet, speichert die Software den neuen Bericht und weist ihm eine Dateinummer und einen neuen Datum/Zeit-Stempel zu. Über den Reiter **Archiv** haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Berichte und Dateien. Diese sind in einer SQL-kompatiblen Datenbank gespeichert. Dies umfasst:

- Bild aus einer Datei importieren
- Bild in eine Datei exportieren
- Prüfprotokolle (letzte 30 Tage)
- Prüfprotokolle löschen vor Datum
- Softwareversionsvorgeschichte-Dateien
- Audit-Trail-Bericht
- Auflistung der Kalibrierprotokolle (Vorgeschichte)
- Protokolle sortiert nach Referenz
- Referenzdaten exportieren
- SQL-Verbindung ändern
- Backupdatenbank anlegen
- Backup Datei suchen

Bild aus einer Datei importieren

Ein gespeichertes Bild kann wieder in das System geladen werden, indem die Schaltfläche **Bild aus einer Datei importieren** angeklickt wird. Sie können dann zum Bildschirm des Reiters **Auswertung** oder einem anderen Bildschirm wechseln und mit dem Bild arbeiten.

VORSICHT: Wenn ein importiertes Bild geladen wird, wird die interne Kamera des Systems automatisch abgeschaltet. Wenn Sie mit den Arbeiten am importierten Bild fertig sind, muss die interne Kamera wieder von Hand eingeschaltet werden. Rufen Sie den Bildschirm des Reiters "Einstellung" auf und schalten Sie die interne Kamera wieder ein (siehe Abbildung rechts).



Kameraschalter auf dem Bildschirm des Reiters Einstellung.

Bild in eine Datei exportieren


Das aktuelle Bild, mit dem ein Vermessungsbericht erzeugt wird, wird nicht gespeichert. Ein Miniaturbild wird dagegen mit dem Bericht gespeichert. Manchmal soll auch das aktuelle Bild gespeichert werden. Dies ist in der Weise möglich, dass ein Barcodeetikett in das Blickfeld gebracht wird und das Etikett geprüft wird; rufen Sie dann den Bildschirm des Reiters **Archiv** auf und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild in eine Datei exportieren**. Das Bild wird jetzt gespeichert.

Prüfprotokolle (letzte 30 Tage)

Sie können jedes Protokoll aus dem Archiv aufrufen. Wenn Sie dies tun, bleiben die Daten dieselben wie bei der Erstellung des Berichts, jedoch werden unten am Bericht das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit angefügt.

Wenn Sie Berichte aufrufen wollen, die älter als 30 Tage sind, müssen Sie die entsprechenden Softwarebefehle als SQL-Befehle in das Feld "Query" eingeben. Wenn Sie nicht mit SQL-Befehlen vertraut sind, erleichtert Ihnen die Software die Verwendung. Wenn Sie zum Beispiel "Prüfprotokolle" wählen, kann im Abfragefeld der folgende Befehl erscheinen:

Select ReportsID.ImageID.LocalTime From Reports Where LocalTime>=#23-Apr-2005 11:25# Order By ReportID




Das Abfragefeld und das Feld "SQL-Abfrage ausführen"

Verwenden Sie denselben Befehl, aber ändern Sie das Datum "23-Apr-2005" in den gewünschten Zeitraum. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **SQL-Abfrage ausführen**. Die Software speichert die ursprüngliche und die geänderte Befehlszeichenfolge. Alle übrigen Dateien und Berichte können auf dieselbe Weise geändert werden.

Prüfprotokolle löschen vor Datum

Klicken Sie zum Löschen alter Dateien auf diese Schaltfläche. Verwenden Sie den Kalender, um das gewünschte Datum zu wählen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** (siehe Abbildung unten).

Hinweis: Das Datum wird entsprechend Ihren Regionaleinstellungen angezeigt.



Vorsicht: Wenn die Datenbank voll ist, arbeitet die Software des INTEGRA 9500/9505 nicht mehr. Ein Warnhinweis mit weiteren Hinweisen erscheint, wenn die Kapazität der Datenbank zu 50% erschöpft ist, und danach alle weiteren 5%. Beispiel: Bei 50% erscheint ein Warnhinweis; bei 55% erscheint die Meldung wiederum, und erneut bei 60%.

Softwareversionsvorgeschichte

In diesem Bericht sind chronologisch alle Software Änderungen erfasst, die werksseitig im Laufe der Jahre durchgeführt wurden. Er führt das Änderungsdatum auf und die Software-Versionsnummer und enthält eine kurze Erklärung, was durchgeführt wurde.

Audit-Trail-Bericht

Dieser Bericht verzeichnet den Benutzernamen mit Datum und Zeit und hält fest, welche Aktionen durchgeführt wurden. Der Audit Trail-Bericht wird jedes Mal aktualisiert, wenn die Software eine administrative Änderung feststellt; dies umfasst folgendes:

- An- und Abmeldungen von Benutzern
- Wann das gesamte Programm gestartet und beendet wurde
- Änderungen an der Konfiguration des Bildschirms des Reiters Einstellung (wie z. B. Timeouts)
- Datenbank Änderungen
- Abgelaufene Kalibrierungen
- Änderungen der Berechtigungen
- Kalibrierung
- Anlegen bzw. Löschung eines Benutzers

Kalibrierbericht

Dieser Bericht enthält die Zeitpunkte, zu denen eine Kalibrierung durchgeführt wurde, nebst einem Datums-/Uhrzeitvermerk und Angaben zur Person, die die Kalibrierung durchführte. Wenn Probleme oder Fragen auftauchen, kann der Benutzer anhand des Berichts genau sehen, was bei der Kalibrierung geschah und wer sie durchführte.

Protokolle sortiert nach Referenz

Dieses Protokoll beinhaltet alle Prüfprotokolle für eine bestimmte Referenz. Die Referenz (Freiformtext) kann auch in das Referenzfeld im Bildschirm des Reiters Einrichtung eingegeben werden.

Nach Anklicken dieser Schaltfläche erscheinen nur die Protokolle für diesen Referenzpunkt, und diese können durch Anklicken der Schaltfläche Referenzdaten exportieren exportiert werden.

Referenzdaten exportieren


Das Referenzprotokoll ist eine Textdatei, die in eine andere Datenbank importiert werden kann. Wenn diese Schaltfläche angeklickt wird, wird das Referenzprotokoll in eine andere Datei geschickt.

Nach Klick auf diese Schaltfläche erscheint das Fenster **Speichern unter**. Wählen Sie den gewünschten Datei-Speicherort und -namen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Hinweis: In diesem Protokoll wird statt eines Kommas das Pipe-Symbol zum Trennen der Daten verwendet.

SQL-Verbindung ändern

Die Standardeinstellungen für alle archivierten Datenbanken werden auf der Festplatte des INTEGRA 9500/9505 gespeichert. Es kann jedoch vorkommen, dass eine Firma diese Berichte an ein externes Laufwerk senden möchte. Unten links auf dem Bildschirm des Reiters **Archiv** (siehe Abbildung rechts) befindet sich die Schaltfläche **SQL Verbindung ändern**. Ändern Sie mithilfe des Standardprotokolls diese Schaltfläche auf den gewünschten Pfad.




SQL-Verbindung ändern

Backupdatenbank anlegen

- Klicken Sie zum Erstellen einer Backupdatenbank auf diese Schaltfläche. Es erscheint das Fenster **Speichern unter** (siehe Abbildung unten).
- Wählen Sie den gewünschten Datei-Speicherort und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Hinweis: Im Feld "Dateiname" wird ein Name vorgeschlagen (z. B. 19500_10_Apr_2007.mdb). Ändern Sie ggf. den Namen, indem Sie einen neuen Dateinamen eingeben.



Backup Datei suchen

- Klicken Sie zum Auffinden und Durchsuchen einer Backupdatenbank auf die Schaltfläche Backup Datei suchen.
- Wählen Sie die Datenbank in der Liste der Backup-Dateien.
- Verfügbare Optionen:
 - Prüfprotokolle (letzte 30 Tage)
 - Softwareversionsvorgeschichte
 - Audit-Trail-Bericht
 - Kalibrierbericht
 - Protokolle sortiert nach Referenz
 - o Referenzdaten exportieren
 - Sicherung durchsuchen abbrechen



Drucken eines archivierten Protokolls

Unten rechts auf dem Bildschirm des Registers **Archiv** (siehe Abbildung unten) befindet sich eine Schaltfläche **Erstelle HTML-Datei (zum Drucken)**. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das archivierte Protokoll gedruckt.



Einen Bericht drucken

Optionales Zubehör und Ersatzteile

LVS- BESTELLNR.	Beschreibung	
VERSANDKOFFER/-KARTONS		
LVS0080	LVS 9500 Schwarzer Kunststoff-Versandkoffer mit Laufrollen (nur für Kunststoff-9500)	
LVS0074	LVS 9500 Wellpapp - Versandkarton (für 9500 aus Kunststoff oder Metall)	
LVS0082	LVS 9505/Schwarzer Ersatz-Kunststoff-Versandkoffer mit Laufrollen	
LVS0102	LVS 9505/Ersatz-Wellpapp-Versandkarton	
KAMERA- UND	LINSENOPTIONEN	
CAM0079	LVS 9500 und 9505 Objektiv 25 mm (arretierend)	
CAM0080	LVS 9500 und 9505 Objektiv 12,5 mm (arretierend)	
CAM0076	LVS 9500 und 9505 Objektiv 16 mm (arretierend)	
CAM0077	LVS 9500 und 9505 Rotfilter Objektiv	
CAM0123	LVS 9500 USB Kamera 1,3 Megapixel	
CAM0078	LVS 9500 USB Kamera 2,1 Megapixel	
HAR0547	LVS 9500 Objektivträger	
KALIBRIERKAR	TEN	
LAB0118	LVS 9500 und 9505 Kalibrierkarte GS1 DataMatrix (2D)	
LAB0026	LVS 9500 und 9505 Kalibrierkarte UPC-A	
LAB0033	LVS 9500 und 9505 Kalibrierkarte Code-128	
LAB0036	LVS 9500 und 9505 Kalibrierkarte EAN RSS	
LAB0041	LVS 9550 Kalibrierkarte für INTEGRA 9550	
WEITERE OPTION	ONEN/TEILE	
SOF0039	LVS Mehrbereichsoption für 9500/9505	
SOF0049	LVS 9500/9505 Software und USB-Dongle; nur mit LVS-System erhältlich.	
LCD0009	LVS 9500 12,1" LCD-Display	
COA0159	LVS 9500 DVD Read/Re-Write	
COA0176	LVS 9500 USB-Tastatur	
COA0085	LVS 9500 PS/2-Tastatur	
COA0184	LVS 9500 350 Watt-Netzteil	

LVS- BESTELLNR.	Beschreibung
COA0178	LVS 9500 Festplatte 80 GB - 7200U/min. Festplatte geeignet für 9500 Modelle CG bis heute.
COA0038	LVS 9500 Festplatte 40 GB - 7200 U/min; Festplatte nur geeignet für AA – BD Metall-Modelle.
COA0177	LVS 9500 8890 Hauptplatine für Geräte, die vor dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
COA0259	LVS 9500 Hauptplatine für Geräte mit den folgenden Bestellnummern: INTEGRA9500- 1-1 oder INTEGRA9500-1-2
COA0129	LVS 9500 interner Gehäuselüfter 60 mm
COA0180	LVS 9500 CPU-Lüfter 60 mm x 15 mm
HAR0925	LVS 9500 Kühlkörper CF512RS für Hauptplatine 8890 (Kühlkörper-Lüfter-Kombination). Teilen Sie bitte LVS die Seriennummer des Geräts mit, um sicherzustellen, dass der richtige Ventilator und Kühlkörper bestellt werden.
HAR0926	LVS 9500 Kühlkörper CF512RS für Hauptplatine 8450 (Kühlkörper-Lüfter-Kombination); teilen Sie bitte LVS die Seriennummer des Geräts mit, um sicherzustellen, dass der richtige Ventilator und Kühlkörper bestellt werden.
HAR0473	LVS 9500 und 9505 Mini-Rundschloss mit Schlüsseln
PCB0180	LVS 9500 LED-Lichtfach (Leiterplatte) für INTEGRA 9500; LED-Lichtfach- Komplettersatz (kein Gehäuse)
PCB0120	9505 LED-Ersatz-Lichtfach (Leiterplatte) für INTEGRA 9505/Ersatz; LED-Lichtfach- Komplettersatz (kein Gehäuse)
PCB0166	LVS 9505 Interne Dongle-Karte
PCB0136	LVS 9500 Drucktaste Hauptplatine für Geräte, die vor dem 2010. Januar 2010 gekauft wurden.
PCB0188	LVS 9500 Drucktaste Hauptplatine für Geräte, die nach dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
PCB0092	LVS 9500 Interne "L"-Platine
PCB0088	LVS 9500 Interne USB-Karte für Geräte, die vor dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
PCB0186	LVS 9500 Interne USB-Karte für Geräte, die nach dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
PCB0090	LVS 9500 Interne Videokarte
PCB0138	LVS 9500 Interne Trägerkarte für 8450
PCB0122	LVS 9500 Interne Trägerkarte für 8890
PCB0096	LVS 9500 LCD-Steuerkarte
CAB0384	LVS 9500 25"-Tastaturkabel für Geräte, die vor dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.

LVS- BESTELLNR.	Beschreibung
CAB0525	LVS 9500 25"-Tastaturkabel für Geräte, die nach dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
CAB0392	LVS 9500 Verbindungskabel 37" USB/Kamera für Geräte, die vor dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
CAB0526	LVS 9500 Verbindungskabel 37" USB/Kamera für Geräte, die nach dem 1. Januar 2010 gekauft wurden.
CAB0398	LVS 9500 6" USB An Trägerplatine
HAR0580	INTEGRA 9505 Spiegel (152 mm x 254 mm)
HAR0994	INTEGRA 9505 Spiegel (127 mm x 178 mm)
HAR0586	Bodenblech (13" x 9,31")
HAR0860	LVS 9505 AR Beschichtetes Fenster

WICHTIGER HINWEIS: Bestellnummern und der Inhalt dieser Liste können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Vorbeugende Wartung

WÖCHENTLICH	Es gibt keinen wöchentlichen vorbeugenden Wartungsplan.
MONATLICH (Nur für INTEGRA 9500)	Reinigen Sie mit positivem Luftstrom (400 - 480 kPa) die im Gehäuse des 9500 montierte Linse. Damit werden kleine Partikel von der Oberfläche der Linse entfernt.
	Reinigen Sie mit dem Staubsauger die beiden Lufteinlassöffnungen unter dem Hauptgehäuse; damit werden Teilchen entfernt, die sich in den beiden Filtern festgesetzt haben.
JÄHRLICH	Es gibt keinen jährlichen vorbeugenden Wartungsplan.
ZWEIJÄHRLICH	 Für Geräte mit Gleichstrom-Leuchtstofflampe: Wechseln Sie die Gleichstrom-Leuchtstofflampe alle zwei Jahre. Diese Speziallampen büßen im Laufe der Jahre an Helligkeit ein. Durch Austausch der Lampe alle zwei Jahre sind gleichmäßige Kalibrierungsergebnisse sichergestellt.
	Wechseln Sie die Testkarte alle zwei Jahre.
	Bei Geräten mit LED-Leuchte: • Wechseln Sie die Testkarte alle zwei Jahre.

Dokumentation

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Formulare:

- Konformitätserklärung
- Konformitätserklärung für ISO/IEC:2000(E)- und NIST-Nachweisbarkeit
- Bescheinigung über CE-Zertifizierung für INTEGRA 9500/9505 Barcode-Qualitätsprüfstation
- Zertifikat "GS1 US BarCodes and eCom Solution Partner Program"

Konformitätserklärung





Label Vision Systems, Inc. erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass die

Barcode-Qualitätsprüfstation INTEGRA 9500/9505

Seriennummer:					
hergestellt in 101 Auburn Court, Peachtree City, GA, USA, 30269, am					
(Tag/Monat/Jahr) gemäß den folgenden Normen geprüft wurde und diese erfüllt:					
ISO/IEC 15416:2000(E)	Lineare Symbole				
ISO/IEC FDIS 15415:2004(E)	2D-Symbole				
ISO/IEC 15426-1:2000(E)	Spezifikationen zur Konformität von Strichcodemessgeräten				
ISO/IEC 15426-2:2004(E)	Spezifikationen zur Konformität von Strichcodemessgeräten - 2-D-Symbole				
Allgemeine EAN/UCC- Spezifikationen	Anwendungsnorm				
21 CFR Part 11 Complaint Ready	Electronic Records and Signatures				
Autorisierte Unter	rschrift Tag/Monat/Jahr				

Label Vision Systems, Inc. 101 Auburn Court Peachtree City, GA 30269 USA +1-770-487-6414 (voice) +1-770-487-0860 (fax) info@lvs-inc.com

Konformitätserklärung für ISO/IEC 15416:2000(E)- und NIST-Nachweisbarkeit





Das INTEGRA 9500/9505 wird mit von Applied Image zertifizierten EAN/UPC Symbology Calibration Standard Test Cards kalibriert. Diese Testkarten werden gemäß den Spezifikationen von Applied Image und in Zusammenarbeit mit dem Uniform Code Council, Inc. und EAN International unter Einhaltung der ISO/IEC 15416:2000(E) Methodik hergestellt und kalibriert anhand von Normen, die auf das National Institute of Standards and Technology (NIST) zurückverfolgbar sind.

Label Vision Systems, Inc. 101 Auburn Court Peachtree City, GA 30269 USA +1-770-487-6414 (voice) +1-770-487-0860 (fax) info@lvs-inc.com

Bescheinigung über CE-Zertifizierung für INTEGRA 9500/9505 Barcode-Qualitätsprüfstation





Label Vision Systems erklärt, dass dieses Produkt den nachfolgenden Bestimmungen entspricht, die für die CE-Kennzeichnung zu beachten sind. Für die CE-Kennzeichnung ist Label Vision Systems, Inc., 101 Auburn Court, Peachtree City, Georgia 30269, USA, verantwortlich.

93/68/EEC CE-Kennzeichnungsverordnung

89/336/EEC EMV-Verordnung

2006/95/EEC Niederspannungsverordnung

EN 60950 Elektrische Sicherheit

EN 55022 B EMV/Funkentstörungen

EN 50082-1 EMV/Unempfindlichkeit

Label Vision Systems, Inc. 101 Auburn Court Peachtree City, GA 30269 US/ +1-770-487-6414 (voice) +1-770-487-0860 (fax) info@lvs-inc.com

